Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Marshall rompiendo cabezas

Código: H-1342 / H-1362 / H-1342M

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D6927 , ASTM D5581

Los cabezales de fractura Marshall constan de un segmento cilíndrico superior e inferior con un radio de curvatura interior de 7,6 cm (3") para muestras de 15,2 cm (6") y de 5 cm (2") para muestras de 10,2 cm (4"). El segmento inferior se monta sobre una base con dos varillas guía perpendiculares que se extienden verticalmente desde la base. Una de las varillas guía es más grande que la otra, con un manguito guía correspondientemente mayor en el segmento superior para garantizar un montaje correcto. Los manguitos guía en el segmento superior unen las dos secciones sin que se produzcan atascos ni holguras apreciables en las varillas guía.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-1342	Cabezal de ruptura Marshall H-1342 , 4"
Sin imagen verificada	H-1362	Cabezal de ruptura Marshall H-1362 , 6"
Sin imagen verificada	H-1342M	Cabezal de ruptura Marshall H-1342M , métrico

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización