Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Relé de 60 Hz para autoclave

Código: H-3240.7

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Relé de 60 Hz para autoclave

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3240.7	Relé H-3240.7 de 60 Hz para autoclave

Accesorios compatibles

9 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3240.21M	Disco de ruptura H-3240.21M , Monel
	H-3240.21N	Disco de ruptura H-3240.21N , níquel
	H-3240.22	Soporte para disco de ruptura H-3240.22

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3240.2	Válvula de ventilación H-3240.2 para autoclave
	H-3240.3	Válvula de seguridad H-3240.3 para autoclave
	H-3240.4	Manómetro para autoclave
Sin imagen	H-3240.5	Interruptor de control de presión para autoclave
Sin imagen	H-3240.6	Juego de tornillos de cabeza hexagonal, 16 unidades por juego para autoclave.
Sin imagen	H-3240.7	Relé H-3240.7 de 60 Hz para autoclave

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización