
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tornillo de repuesto

Código: H-3807.5

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Tornillo de repuesto para todos los tamices de lavado húmedo de cemento.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3807.5	Tornillo de repuesto H-3807.5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización