Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamiz, lavado humedo, 8'' de diametro

Código: H-3942

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con los siguientes estándares: AASHTO M92

Estos tamices cuentan con telas y mallas de respaldo reemplazables y económicas, que prolongan la vida útil de la tela y permiten un reemplazo rápido de las mallas dañadas. Los tamices están disponibles en tamaños de malla n.° 200 o 325 e incluyen una malla de respaldo n.° 10. El material de la malla se sujeta firmemente entre juntas de goma y se atornilla al marco. Hay disponibles mallas de repuesto de 20 y más finas; consulte disponibilidad.

Consulte la selección completa de tamices de prueba de Humboldt .

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3942	Tamiz para lavado en húmedo H-3942 con malla reemplazable, 203 x 101 mm (8" x 4") de alto, con malla reemplazable n.° 200.
	H-3943	Tamiz para lavado en húmedo H-3943 con malla reemplazable, 203 x 152 mm (8" x 6") de alto, con malla reemplazable n.° 200.
	H-3942FS325	Tamiz para lavado en húmedo H-3942FS325 con malla reemplazable, 203 x 101 mm (8" x 4") de alto, con malla reemplazable n.° 325.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3943FS325	Tamiz para lavado en húmedo H-3943FS325 con malla reemplazable, 203 x 152 mm (8" x 6") de alto, con malla reemplazable n.° 325.

Repuestos publicados

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3942.200	N.° 200 Disco de malla de repuesto
Sin imagen	H-3942.325	N.° 325 Disco de malla de repuesto

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización