

MEDIO AUXILIAR DE CARGA PARA LOS MODELOS SAL 30/45 - SAL 500/85



SKU: N / A | **Categorías:** [Fabricación Aditiva](#), [Medio auxiliar de carga para los modelos SAL 30/45 - SAL 500/85](#), [Nabertherm](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	SAL 250/..	
	SAL 30/.. - SAL 120/..	
	SAL 500/..	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



Brazo giratorio montado en el horno

Para cargar hornos de cuba con circulación de aire de las series SAL 30/45 - SAL 250/85 con cajas de recocido para la inyección de gas o cestas se recomienda usar un medio auxiliar de carga fijado en el horno y formado por un brazo giratorio y torno. Esto permite cargar el horno fácilmente y de forma segura.

- Brazo giratorio, montado en el lateral del horno
- Para cargar y tomar fácilmente las cestas de carga y cajas de recocido para la inyección de gas de Nabertherm
- Torno con manivela
- Peso de carga máx. 140 kg

Modelos

Horno**Altura total en mm**

SAL 30/.. - SAL 120/..

2400

SAL 250/..

2600

SAL 500/..

3010

Control de Proceso y Documentación

Fabricación Aditiva

[Fabricacion Aditiva](#)

Documentación

[Sinóptico de productos](#)[Control de proceso y documentación](#)[Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema](#)[AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9](#)[Funciones de los controladores](#)[Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos](#)

COTECNO