

SENSORES DE TEMPERATURA: CON RESISTENCIAS DE PLATINO PT-1000B Y PT-1000S



Con el símbolo CT2B: 0 - 100 $^{\circ}$ C; el error de la sonda: 0,8 $^{\circ}$ C o menos. Con el símbolo CT2S: 0 - 100 $^{\circ}$ C; el error de la sonda: 0,2 $^{\circ}$ C o menos.

Para los medidores de las series 410, 400, 500 y 701: tipo CT2B-121 (con resistencia Pt-1000B).

Para el termómetro PT-411: tipo CT2S-121 (con resistencia Pt-1000S).

Para el termómetro PT-401: tipo CT1U-143 (con resistencia Pt-100 1/10 DIN).

SKU: BELLPt-1000 | Categorías: Sensores de temperatura |

